

作業前アオコ発生状況③



7月21日アオコ対策状況

レベル6 ③



作業船によるアオコ攪拌作業③



攪拌作業後③



作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～4のアオコ発生、昨日の雨と気温の低下によりアオコの発生は少ないが、風が北東のため土浦港にアオコが少しずつ入って来ている。
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業を行いました。
4. 対策効果: 攪拌することにより攪拌箇所はアオコの堆積は見られない、レベル2程度を維持。特に、ピオパーク横はアオコが溜まっており一部レベル6あったが、攪拌によりレベル3～4となり、苦情等の問題はなかった。気温の低下もあり、作業はしやすく悪臭もなかった。

作業前アオコ発生状況①



7月21日アオコ対策状況



水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ脱水状況



水馬脱水アオコ1本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～4のアオコ発生、昨日の雨と気温の低下によりアオコの発生は少ないが、風が北東の為土浦港にアオコが少しずつ入って来ている。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水、ドラム缶1本脱水。
4. 対策効果: 気温の低下、攪拌作業の効果もあり、悪臭の発生は見られない。作業的には気温が低かった為、作業しやすかった。