

8月15日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業



攪拌作業後



作業船によるアオコ攪拌作業



攪拌作業前



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3～4のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 観光ホテル前、コンビニ前にアオコが集まり始め出していたが、攪拌作業によりレベル3を維持。新川はレベル5でかなり厚く堆積していたが攪拌作業によりレベル3～4程度まで何とか下がったという感じで、攪拌しても風によりどんどんアオコが集まって来た。

みずすましアオコ回収状況



8月15日アオコ対策状況



みずすましアオコ脱水状況

みずすましアオコ回収状況



みずすましアオコ脱水状況



みずすまし脱水アオコ1本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3 ~ 5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本。
夕べから風が変わり、南東の風によりアオコが観光ホテル前、コンビニ前に集まり初めていたが、回収作業により、レベル4程度を維持。今日は昨日と違って変り大変暑く、風もあまり無く作業は大変であった。