

水馬アオコ回収状況①



8月24日アオコ対策状況



みずすましアオコ回収状況②



水馬アオコ搬出状況



水馬脱水アオコ4本

みずすまし脱水アオコ1本

1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5強のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶4本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本。
午前中は、観光ホテル前のアオコレベルが4~5程度あり、一番濃い箇所であったが午後から風向きが南から南西に変わり、水馬周辺にレベル5強のアオコが溜まりだした。
攪拌を行いながら回収し、作業終了時にはレベル3~4程度に落ち着いた。



攪拌前①

8月24日アオコ対策状況

攪拌後①



作業船によるアオコ攪拌作業③

作業船によるアオコ攪拌作業①

作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業④



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~5のアオコ発生。新川上流レベル4~5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中、港内では観光ホテル前がレベル5と特に濃く、回収作業と攪拌を同時に行うような状況だった。午後になると風向きが南から南西に変わり、水馬周辺にレベル5強のアオコが溜まりだした。作業終了前に攪拌するとレベル3~4程度になり臭いも少なくなった。