


水馬アオコ回収状況①



8月25日アオコ対策状況



みずすましアオコ脱水状況②

水馬アオコドラム缶投入状況①



みずすましアオコ回収状況②



水馬脱水アオコ3本

みずすまし脱水アオコ1本

1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5強のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本。
朝から水馬周辺(コンビニ前)からみずすまし周辺(観光ホテル前)にかけてレベル4~5のアオコが確認できた。午前中はほぼ無風状態だったが、午後からは南からの風が吹き始め、回収作業の成果もあってか終了時には港内は全体的にアオコレベル3~4まで低下した。




作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



8月25日アオコ対策状況




作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~5のアオコ発生。新川上流レベル4~5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 水馬からみずすまし周辺にかけてレベル5のアオコがあり、所々悪臭もあった。バイオパークと新川にも比較的狭い範囲ではあるがレベル4~5のアオコが発生していた。
上記の箇所を重点的に攪拌しアオコの腐敗や悪臭による苦情もなく作業を終了した。