

水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ回収状況①



9月6日アオコ対策状況



水馬アオコ脱水状況①



みずすましアオコ回収状況②



みずすましアオコ回収状況②



水馬脱水アオコ2本



みずすまし脱水アオコ1本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本。
午前中、水馬とみずすましの周りにはレベル4~5のアオコが溜まっていたが、みずすまし周辺には水草も多く、撤去しながらの回収作業となった。
夕方になると雨が降り出し、アオコのレベルは全体的に3程度に低下した。


作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



9月6日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



アオコ攪拌前⑤



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



アオコ攪拌後⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中、土浦港内にはレベル4~5のアオコが造船所前、観光ホテル前とビオパーク横で確認できた。水草もあったものの前日と比べ減少している。新川では、レベル5程度のアオコが広い範囲で溜まっていたので攪拌を行うと、水草が残った。午後からは港内にレベル4~5程度のアオコが発生していたので随時攪拌を行った。作業終了前に雨が降り出しアオコはレベル3程度に低下した。