


水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ回収状況①



9月8日アオコ対策状況



水馬脱水アオコ搬出状況①



みずすましアオコ回収状況②

みずすましアオコ回収状況②



水馬脱水アオコ1本

みずすまし脱水アオコ0.3本




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶1本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶0.3本。
午前中は水馬とみずすましの周辺にレベル4～5のアオコが溜まっていた。
みずすまし周辺には水草が浮いていて、撤去しながらの回収作業となった。
午後になると雨が降り出し、アオコは水面から沈み作業終了時には
レベル3程度に低下した。

作業船によるアオコ攪拌作業①



9月8日アオコ対策状況



アオコ攪拌前③




作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌後③



アオコ攪拌前②



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4～5のアオコ発生。新川上流レベル4～5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中では観光ホテル前、ビオパーク横、新川にレベル4～5のアオコが溜まっていた。これらの箇所を重点的に攪拌を行い、悪臭や腐敗を防ぐことができた。午後になると雨が降り出しアオコはレベル3程度に低下した。