


水馬アオコ発生状況①



水馬アオコ脱水状況①



9月28日アオコ対策状況



水馬アオコ脱水状況①



水馬アオコ搬出状況①



水馬脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル2～3のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本。
今日は土浦港全体でレベル2～3のアオコしか見られないため、回収をせずに脱水のみの作業となった。