

## ◆台風17号の接近に伴う対応について

多摩川の河口部では、台風17号の接近と大潮の満潮が重なることにより、水位が上昇します。京浜河川事務所では、浸水被害を未然に防止するため、台風の接近に合わせ、9月30日(日)午後2時に羽田第一水門、羽田第二水門、六郷水門の閉操作を行いました。その後、水位が低下し、安全を確認した後、10月1日午前8時に開操作を行いました。今後も潮位や降雨を監視し、施設の操作を行って参ります。



羽田第一水門の閉鎖状況  
(10/1 6:00頃 河川管理用カメラ画像)



羽田第一水門の通常時状況  
(10/4 14:00頃 河川管理用カメラ画像)