

◆GW前の安全利用点検を実施しました

◆富士川砂防事務所では、毎年GW前に管内の砂防施設箇所での安全利用点検を実施しております。今年度は、4月15日～18日で点検を行い、注意喚起看板等を設置しました。

◆安全利用点検とは・・・

砂防施設を整備する地域は、優れた景観に恵まれている溪流等が多く、水と緑豊かな貴重な空間であり、レクリエーション活動等の場として多くの人々に利用されています。安全利用点検は、砂防設備管理者が砂防設備利用者の観点で点検を行うものです。一般利用者におかれましては、自己責任による安全確保に心がけていただくことが重要であります。

◆点検結果

箇所	箇所数	主な補修箇所及び補修内容
釜無川上流域	28	ホドクボ砂防堰堤 注意喚起看板老朽化のため再設置 唐沢砂防堰堤 注意喚起看板設置
流川、神宮川、尾白川、大武川、小武川流域	9	特に異常なし
早川流域	20	栃原砂防堰堤 袖部 立入痕跡部に注意喚起看板を移設 春木川 根固ブロック仮置場に注意喚起看板を設置 広河内第四砂防堰堤 袖部の立入禁止柵が開錠されていたため鍵を交換

◆釜無川出張所管内



ホドクボ砂防堰堤 注意喚起
看板認識不良のため再設置

◆白州出張所管内



唐沢砂防堰堤 注意喚起看板
設置



大武川第50床固 注意喚起看板
設置状況を確認



舞鶴橋左岸下流 車止め設置状況
を確認

◆早川出張所管内



栃原堰堤 袖部 立入痕跡部に
注意喚起看板を移設



春木川 根固ブロック仮置場に
注意喚起看板を設置



広河内第四砂防堰堤 袖部の立入禁止柵が
開錠されていたため鍵を交換



野呂川工事用道路 点検状況