

平成25年度 安全利用点検結果[ゴールデンウィーク前]

- 霞ヶ浦河川事務所では、河川の利用者が多くなるゴールデンウィーク前の4月下旬に、安全利用に目を向けた点検を実施し、必要な箇所については応急の対策を行い、安全の確保をしています。
- 点検箇所は、堤防・護岸・階段・樋門・樋管・水門などの施設やその周辺で、人の集まる箇所を主な対象としています。
- 点検は当事務所職員及び河川巡視員により実施しました。
- 点検結果と主な対策状況は、次のとおりです。

◎主な応急対策実施状況

河川名	応急対策箇所数
西浦	33
北浦	4
北利根川	3
外浪逆浦	1
鰐川	0
常陸川	7
横利根川	0

計 48



対策前

緩傾斜覆土の陥没損傷部への落ち込みについて、危険性の注意喚起を行う。
(看板新設)(西浦左岸4.0km付近)



対策後



対策前

坂路撤去箇所立ち入り防止杭の腐食により、杭とロープの再設置を行った。
(外浪逆浦左岸5.0km付近)



対策後



対策前

構造物(離岸堤)周辺から水域への転落について、危険性の注意喚起を行った。
(看板新設)(西浦左岸10.5km付近)



対策後