

作業前アオコ発生状況③

8月11日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業①



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況①



アオコ攪拌作業後③



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内はレベル3～5のアオコ発生。③箇所はレベル6
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 各箇所とも、攪拌作業中はレベル3程度になる。風が南東の為しばらくすると、アオコが集まってレベル4程度になる。③のレベル6は攪拌作業によりレベル4程度に解消された。夕方から東の風により、①辺りはレベル5程度まで上昇