

作業前アオコ発生状況①



アオコ攪拌作業後①



作業船によるアオコ攪拌作業①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②




作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



8月22日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③

