

速報データにより今後修正される可能性があります。

平成25年9月台風18号の襲来に伴う富士川砂防事務所管内の状況




春木川第二砂防堰堤 出水状況（9月16日8時頃撮影）

平成25年9月16日 16時現在

国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所

○降雨状況



降雨状況 (春木川雨量観測所データ)

富士川砂防管内では春木川雨量観測所で連続雨量458 mm に達する降雨が観測された。(平成25年9月16日14時現在)


- ・春木川雨量観測所 連続雨量458 mm 時間最大58 mm/h
- ・早川雨量観測所 連続雨量395 mm 時間最大44 mm/h
- ・奈良田雨量観測所 連続雨量293 mm 時間最大33 mm/h
- ・青木雨量観測所 連続雨量263 mm 時間最大40 mm/h
- ・日向山雨量観測所 連続雨量232 mm 時間最大32 mm/h
- ・入笠雨量観測所 連続雨量153 mm 時間最大21 mm/h

○管内の主な状況

- ・9月16日16時現在、大きな被災は確認されていません。
- ・9月17日6時よりさらに、管内の被災状況を把握する予定です。



釜無川への大武川合流部(9月16日10時頃)



大武川砂防堰堤 出水状況（9月16日8時頃撮影）



狹窟砂防堰堤 出水状況（9月16日8時頃撮影）