


水馬アオコ発生状況①



9月17日アオコ対策状況



水馬アオコ回収状況①



水馬脱水状況①



水馬脱水アオコ4本




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル2~3のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ4本 累計42本
朝は水馬周辺アオコレベル2であったが、10時頃からアオコが浮上し始めレベル3に上昇したので回収作業を始める。回収中もアオコレベルは3であった。

作業前アオコ発生状況①



9月17日アオコ対策状況



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業①



アオコ攪拌作業後①



アオコ攪拌作業後②



1. 対策箇所: 土浦港、
2. 発生状況: 土浦港内、レベル2~4
3. 対策内容: 作業船1隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内アオコレベル2~4で①造船所前及び②ビオパーク横の隅部はレベル4。各所攪拌作業を行い、レベル2に低下。