



水馬アオコ発生状況①



9月18日アオコ対策状況



水馬アオコ回収状況①



水馬脱水状況①



水馬脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル2~3のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ2本 累計44本
水馬周辺朝からレベル2~3のアオコが発生、回収・脱水作業を行ったが、北東の風で周囲はレベル2~3変わらずであった。