
渡良瀬遊水地ゴミマップ

河川パトカーが確認したゴミ投棄件数

平成23年(1月~12月)

367世



渡良瀬遊水地内にみられるゴミの不法投棄は、湿地の景観、憩いの場所としての印象を著しくそこねるだけでなく、河川としての環境や遊水池の豊かな動植物の生息場にも直接的な悪影響を及ぼします。 「渡良瀬遊水地ゴミマップ」は、河川巡視員(河川バトカー)が平成23年(1月~12月)のバトロール中に確認した不法投棄物の実態を整理したものです。マップ上の印は、それぞれのゴミが投棄されていた位置を示しています。

遊水地全体では1年間に367件のゴミ投棄が確認されています。 車両の進入が可能で、ヨシ・樹木等により目隠しとなる第1調節池北側及び第2、第3調節池、河川の道路沿いには家庭ゴミ・粗大ゴミが多数投棄されています。

遊水地はゴミ捨て場ではありません。

みんなが気持ちよく自然とふれあえるようにするためにいっしょに考えましょう。

国土交通省 利根川上流河川事務所

藤 岡 出 張 所 0282-62-2142 古 河 出 張 所 0280-22-0487

渡良瀬遊水池出張所 0280-62-2420