

# 関東TEC-FORCE 活動通信

台風第26号災害対策  
No. 2 【H25.10.18】

- ・二次災害の防止や早期復旧を図るため、土砂災害の専門家による現地調査を実施するとともに監視カメラを設置しました。
- ・夜間の救助・救援活動支援のため、照明車や衛星通信車合計13台を派遣しました。



被災現場での監視カメラの設置



土石流流下状況調査



溪流における泥流痕跡調査




早期復旧に向けた被災箇所の把握




早期復旧に向けた被災箇所の把握



砂防ダム機能状況の確認



## TEC-FORCEの派遣状況



救助・救援活動支援のため  
照明車等派遣