

速報データにより今後修正される可能性があります。

平成 25 年 10 月 台風 27 号の襲来に伴う富士川砂防事務所管内の状況




春木川第二砂防堰堤 出水状況（10月26日7時頃撮影）

平成25年10月26日 12時現在

国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所

## ○降雨状況



降雨状況（春木川雨量観測所データ）

富士川砂防管内では春木川雨量観測所で連続雨量188mmに達する降雨が観測された。  
（平成25年10月26日 12時現在）

- ・春木川雨量観測所 連続雨量 188 mm 時間最大 20 mm/h
- ・早川雨量観測所 連続雨量 159 mm 時間最大 16 mm/h
- ・奈良田雨量観測所 連続雨量 121 mm 時間最大 11 mm/h
- ・青木雨量観測所 連続雨量 101 mm 時間最大 12 mm/h
- ・日向山雨量観測所 連続雨量 87 mm 時間最大 9 mm/h
- ・入笠雨量観測所 連続雨量 59 mm 時間最大 8 mm/h

## ○管内の主な状況

- ・10月26日12時現在、大きな被災は確認されていません。