


■ 関東地方整備局TEC-FORCEの11月5日～12日の主な活動状況：引き続き現地調査などを実施。

- ①引き続き土砂災害危険箇所の現地状況の確認・調査を行い、大島町や東京都へ報告を行いました。
- ②自衛隊の夜間捜索に協力するため、照明車を派遣しました。

①現地調査・報告状況
(撮影箇所：八重沢地区, [中央]大島町役場)



位置図



②自衛隊との協力状況
(撮影箇所：大金沢地区)



