


北利根川 右岸 2.75 km

破堤 1時間後

【資料2-1】






北利根川 右岸 2.75 km

破堤 2時間後

【資料2-1】






北利根川 右岸 2.75 km

破堤 3時間後

【資料2-1】






北利根川 右岸 2.75 km

破堤 6時間後

【資料2-1】






北利根川 右岸 2.75 km

破堤 12時間後

【資料2-1】






北利根川 右岸 2.75 km

破堤 24時間後

【資料2-1】






北利根川 右岸 2.75 km

破堤 48時間後

【資料2-1】






北利根川 右岸 2.75 km

破堤 72時間後

【資料2-1】






北利根川 右岸 2.75 km

破堤 96時間後

【資料2-1】






北利根川 右岸 2.75 km

破堤 120時間後

【資料2-1】






北利根川 右岸 2.75 km

破堤 144時間後

【資料2-1】






北利根川 右岸 2.75 km

破堤 168時間後

【資料2-1】





北利根川 右岸 2.75 km

破堤 192時間後

【資料2-1】

