

平成26年2月14日（金）
国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

記者発表資料

国道20号の除雪のため
「大月市駒橋交差点から甲州市勝沼町柏尾交差点」間を
全面通行止めします。【第1報】

積雪のため、安全な走行が確保できないことから、以下の区間で全面通行止めを実施し、除雪作業を行います。

《全面通行止め区間》 国道20号
山梨県大月市大月町駒橋3（駒橋交差点）～
甲州市勝沼町勝沼（柏尾交差点）約25km

《全面通行止め開始》

平成26年2月14日（金）23時10分～

除雪作業の状況および解除の見込みについては、追ってお知らせします。

■国道20号、52号、138号、139号のライブ画像や路面状況がこちらで確認できます。

・パソコンでアクセス（<http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/>）

トップページ→ライブ情報→みちカメラ

・携帯でアクセス（<http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/livecamera/mobile/html/d/index.html>）

トップページ→道路路面情報

■ツイッターでも道路情報が確認できます。

PCからは（http://twitter.com/mlit_kofu/） 携帯からは（http://twtr.jp/user/mlit_kofu/）

※通行規制へのご理解とご協力、よろしくお願いいたします。

発表記者クラブ

山梨県政記者クラブ


問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所
地域広報官（副所長）小幡 宏（おばた ひろし） 055-253-5684
道路管理第二課長 篠遠 富恵（しのとお とみえ） 同上

山梨県内の直轄国道における積雪による通行規制状況

路線名	規制区間	規制区間	延長	全面通行止め開始	備考
国道20号	大月から勝沼区間	山梨県大月市大月町駒橋3(駒橋交差点) ~ 山梨県甲州市勝沼町勝沼(柏尾交差点)	約25km	2月14日(金) 23:10	

位置図



現地状況



平成26年2月14日22:41現在
大月市大月町花咲地先の状況

