

## 記者発表資料

### 国道20号 雪崩の危険性の回避措置について 【第3報】

平成26年2月15日(土)0時30分頃に、全面通行止めを行っている国道20号甲州市大和町地先において法面から小規模な雪崩が発生しました。

現在、全面通行止めを行っている区間で、同様の雪崩が発生する恐れがある箇所立ち往生している車両及び、乗員に対して下記の措置を講じています。

- ①移動可能な車両は、Uターンにより全面通行止め区間から退去または、雪崩の危険がない箇所や洞門内・トンネル内へ誘導。
- ②移動不可能な車両は、車両を放置し乗員に近傍の施設（出張所等）へ移動するよう要請。

今後、下記の区間において安全な通行を確保するため、雪崩の恐れがある箇所の回避措置を講ずるとともに、除雪を行うため全面通行止めを継続します。

#### 《全面通行止め》

区間：国道20号 大月市駒橋3（駒橋交差点）～  
甲州市勝沼町勝沼（柏尾交差点） 約25km

時期：平成26年2月14日（金）23時10分から実施中

※解除時期の見込みは、追ってお知らせします。

※通行規制へのご理解とご協力をお願いいたします。

発表記者クラブ

山梨県政記者クラブ


問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局	甲府河川国道事務所	
地域広報官（副所長）小幡 宏（おばた ひろし）		055-253-5684
道路管理第二課長 篠遠 富恵（しのとお とみえ）		同上

# 山梨県内の直轄国道における積雪による通行規制状況

路線名	規制区間	規制区間 (地先名)	延長	全面通行止め 実施中	備考
国道20号	大月市 ～ 甲州市	山梨県大月市大月駒橋3 (駒橋交差点) ～ 山梨県甲州市勝沼町勝沼 (柏尾交差点)	約25km	2月14日(金) 23:10～	

## 位置図



## 雪崩の発生状況



平成26年2月15日(土)0:30頃  
甲州市大和地先

