


現在、下館河川事務所では、小貝川の5箇所において緊急的な復旧に努めております。

緊急的な復旧箇所



小貝川右岸31.8k付近
(茨城県常総市上蛇地先)
堤防亀裂が発生



小貝川左岸35.0k付近
(茨城県つくば市上郷地先)
堤防亀裂が発生



復旧工事施工状況

小貝川右岸39.35k付近(茨城県常総市地先～下妻市地先)における堤防法崩れについて、復旧工事を3月13日に着手しました。


(平成23年3月13日20:00現在)




(平成23年3月15日6:00現在)



(平成23年3月15日22:00現在)



(平成23年3月16日6:00現在)



(平成23年3月16日17:00現在)



緊急復旧工事用車両稼働状況

(平成23年3月17日6:00現在)



小貝川右岸39k付近
掘削工状況



掘削工状況



(平成23年3月18日6:00現在)
小貝川右岸39k付近
下妻市鯨地先



(平成23年3月18日6:00現在)
小貝川右岸31.8k付近
常総市上蛇地先



(平成23年3月18日6:00現在)
小貝川左岸35k付近
つくば市上郷地先



(平成23年3月18日9:00現在)

小貝川右岸39k付近

下妻市鯨地先



(平成23年3月19日6:00現在)

小貝川右岸31.8k付近

常総市上蛇地先



(平成23年3月19日6:00現在)

小貝川左岸35k付近

つくば市上郷地先



(平成23年3月20日15:00現在)

小貝川右岸39k付近

下妻市鯨地先



(平成23年3月20日15:00現在)

小貝川右岸31.8k付近

常総市上蛇地先



(平成23年3月20日15:00現在)

小貝川左岸35k付近

つくば市上郷地先



(平成23年3月19日15:00現在)
小貝川右岸1.8k付近
取手市宮和田地先



(平成23年3月20日17:30現在)
小貝川右岸1.8k付近
取手市宮和田地先



(平成23年3月21日13:00現在)
小貝川右岸1.8k付近
取手市宮和田地先



(平成23年3月20日15:00現在)

小貝川左岸42. 0k付近
茨城県つくば市安食地先



(平成23年3月23日15:00現在)
小貝川右岸39k付近
下妻市鯨地先



(平成23年3月23日14:00現在)
小貝川左岸35k付近
つくば市上郷地先



(平成23年3月23日11:30現在)
小貝川右岸1. 8k付近
取手市宮和田地先



(平成23年3月23日21:30現在)
小貝川左岸42. 0k付近
茨城県つくば市安食地先



(平成23年3月24日14:00現在)
小貝川左岸42.0k付近
茨城県つくば市安食地先



(平成23年3月24日14:00現在)
小貝川左岸35k付近
つくば市上郷地先



(平成23年3月24日2:30現在)
小貝川右岸39k付近
下妻市鯨地先



(平成23年3月24日15:00現在)
小貝川右岸39k付近
下妻市鯨地先



(平成23年3月24日11:00現在)
小貝川右岸31.8k付近
常総市上蛇地先



(平成23年3月24日15:00現在)
小貝川右岸1.8k付近
取手市宮和田地先

