


6月19日アオコ対策状況

アオコフェンス設置状況



アオコ対策実施箇所



1. 対策箇所: 北浦 武田川河口部
2. 発生状況: 南風に乗って、北浦に発生したアオコが武田川河口部付近に集まり、一部が武田川に遡上しました。
3. 対策内容: 北浦と武田川の合流点付近にアオコ遡上防止用のフェンスを設置しました。