

利根川上流域において、台風8号による大きな出水にはなりませんでした。

■貯水池の状況

藤原ダム 平常時 平成26年7月8日撮影



出水後 平成26年7月11日 9時撮影



相俣ダム 平常時 平成26年7月10日撮影



出水後 平成26年7月11日 9時撮影



藪原ダム 平常時 平成26年7月10日撮影



出水後 平成26年7月11日 9時撮影



■放流の状況

藤原ダム 平成26年7月11日 11時撮影



相俣ダム 平成26年7月11日 11時撮影



園原ダム 平成26年7月11日 11時撮影

