

速報データにより今後修正される可能性があります。

平成 26 年 8 月 台風第 11 号の襲来に伴う富士川砂防事務所管内の状況




春木川第二砂防堰堤の状況 (8月10日 15時26分頃)

平成 26 年 8 月 11 日 9 時現在

国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所

○降雨状況

降雨状況（春木川雨量観測所データ）



富士川砂防管内では春木川雨量観測所で連続雨量 323 mm に達する降雨が観測された。

(平成26年8月11日 9時現在)

- ・春木川雨量観測所 連続雨量 323 mm 時間最大 36 mm/h(8/10 7:00 ~ 8:00)
(8/10 14:00 ~ 15:00)
- ・早川雨量観測所 連続雨量 309 mm 時間最大 30 mm/h(8/10 14:00 ~ 15:00)
- ・奈良田雨量観測所 連続雨量 209 mm 時間最大 25 mm/h(8/10 14:00 ~ 15:00)
- ・青木雨量観測所 連続雨量 260 mm 時間最大 27 mm/h(8/10 6:00 ~ 7:00)
- ・日向山雨量観測所 連続雨量 128 mm 時間最大 18 mm/h(8/10 6:00 ~ 7:00)
- ・入笠雨量観測所 連続雨量 58 mm 時間最大 7 mm/h(8/10 15:00 ~ 16:00)

○管内の主な状況

- ・8月11日 9時現在、当事務所管内において大きな被災は確認されていません。

雨畠川・御池ノ沢合流付近（早川町）



早川町 雨畠・御池の沢堰堤

(8月10日 17時16分頃)

貉窟砂防堰堤付近（富士見町）



富士見町落合 貉窟堰堤

(8月10日 12時58分頃)

2014-08-10 15:08:21



北杜市白州町横手 尾白川下流堰堤

尾白川下流砂防堰堤（北杜市）

(8月10日 15時08分頃)

2014-08-10 14:58:16



北杜市白州町大坊 大武川砂防堰堤

大武川砂防堰堤（北杜市）

(8月10日 14時58分頃)

○位置図

