

利根川上流域において、台風11号による大きな出水にはなりませんでした。

## ■貯水池の状況

藤原ダム 平常時 平成26年8月9日 9時撮影



出水後 平成26年8月11日 9時撮影



相俣ダム 平常時 平成26年8月9日 9時撮影



出水後 平成26年8月11日 9時撮影



藁原ダム 平常時 平成26年8月9日 9時撮影



出水後 平成26年8月11日 9時撮影



## ■放流の状況

藤原ダム 平成26年8月10日 9時撮影



平成26年8月11日 9時撮影



相俣ダム 平成26年8月10日 9時撮影



平成26年8月11日 9時撮影



菟原ダム 平成26年8月10日 9時撮影



平成26年8月11日 9時撮影



## ■ダム下流地点の状況

湯原地点 平成26年8月9日 9時撮影



平成26年8月10日 12時撮影



小袖橋地点 平成26年8月9日 9時撮影



平成26年8月10日 12時撮影



上久屋地点 平成26年8月9日 9時撮影



平成26年8月10日 18時撮影

