

## 平成26年9月3日、4日の地震に伴うダムの点検状況

| 地震          |      | 各ダムの点検状況        |      |       |      |      |       |
|-------------|------|-----------------|------|-------|------|------|-------|
| 発生日時        | 最大震度 | 実施時期            | 点検方法 | 五十里ダム | 川俣ダム | 川治ダム | 湯西川ダム |
| 9/3 16時24分頃 | 5 弱  | 【1回目】<br>9/3 夕方 | 概要確認 | 異常なし  | 異常なし | 異常なし | 落石確認  |
|             |      | 【2回目】<br>9/4 朝  | 概要確認 | 異常なし  | 異常なし | 異常なし | 異常なし  |
| 9/4 5時34分頃  | 4    | 【3回目】<br>9/4 午前 | 詳細確認 | 異常なし  | 異常なし | 異常なし | 異常なし  |

注)「地震」は、日光市日蔭で震度4以上が観測された地震である

### 地震後のダム点検実施状況(川治ダム、4日午前中)



ダム本体確認



ダム内部漏水量の確認