

速報データにより今後修正される可能性があります。

平成26年10月台風第18号の襲来に伴う富士川砂防事務所管内の状況



大春木砂防堰堤の状況 (10月6日 8時51分頃)


平成26年10月 6日14時現在

国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所

○降雨状況

降雨状況（春木川雨量観測所データ）

富士川砂防管内では春木川雨量観測所で連続雨量 **357 mm** に達する降雨が観測された。



(平成26年10月 6日12時現在)

- ・春木川雨量観測所 連続雨量 **357 mm** 時間最大 **31 mm/h**(10/6 7:00～8:00)
- ・早川雨量観測所 連続雨量 **302 mm** 時間最大 **28 mm/h**(10/6 6:00～7:00)
- ・奈良田雨量観測所 連続雨量 **229 mm** 時間最大 **21 mm/h**(10/6 6:00～7:00)

- ・青木雨量観測所 連続雨量 **225 mm** 時間最大 **21 mm/h**(10/6 7:00～8:00)
- ・日向山雨量観測所 連続雨量 **181 mm** 時間最大 **17 mm/h**(10/6 7:00～8:00)
- ・入笠雨量観測所 連続雨量 **121 mm** 時間最大 **11 mm/h**(10/5 14:00～15:00)
(10/6 7:00～8:00)

○管内の主な状況

- ・10月 6日14時現在、当事務所管内において大きな被災は確認されていません。



雨畑川・御池ノ沢合流付近（早川町）
（10月6日 5時45分頃）



雨畑川・御池ノ沢合流付近（早川町）
（10月6日 9時23分頃）



春木川第二砂防堰堤（早川町）
（10月6日 8時51分頃）



貉窟砂防堰堤付近（富士見町）
（10月6日 10時34分頃）



尾白川下流砂防堰堤（北杜市）
（10月6日 9時25分頃）



大武川砂防堰堤（北杜市）
（10月6日 9時25分頃）

○位置図

