

台風19号によるダムへの流入水を貯留しました

■貯水池の状況

藤原ダム 平常時 平成26年10月13日 8時撮影




貯水位 646m20cm

出水後 平成26年10月14日 8時撮影



貯水位 648m00cm

相俣ダム 平常時 平成26年10月13日 8時撮影



貯水位 559m36cm

出水後 平成26年10月14日 8時撮影



貯水位 561m50cm

蘭原ダム 平常時 平成26年10月13日 8時撮影



貯水位 558m58cm

出水後 平成26年10月14日 8時撮影



貯水位 561m09cm

■放流の状況

藤原ダム 平成26年10月13日 8時撮影



ゲート放流量 0m³/s

平成26年10月14日 8時撮影



ゲート放流量 0m³/s

相俣ダム 平成26年10月13日 8時撮影



ゲート放流量 0m³/s

平成26年10月14日 8時撮影



ゲート放流量 0m³/s

蘭原ダム 平成26年10月13日 8時撮影



ゲート放流量 0m³/s

平成26年10月14日 8時撮影



ゲート放流量 0m³/s

■ダム下流地点の状況

湯原地点 平成26年10月13日 8時撮影



平成26年10月14日 8時撮影



小袖橋地点 平成26年10月13日 8時撮影



平成26年10月14日 8時撮影



上久屋地点 平成26年10月13日 8時撮影



平成26年10月14日 8時撮影

