


①TEC-FORCE派遣(砂防班)

■11月27日の主な活動:土石流危険溪流の被災状況調査を全て完了。

11月27日において、白馬村と小谷村の土石流危険溪流箇所、5溪流の被災状況調査を実施。
11月25日から実施していた全50箇所(北陸地整の調査結果含む)全ての被災状況調査を完了。



立屋沢



南黒川沢



地元住民への聞き取り

②TEC-FORCE派遣(道路班)

■11月27日の主な活動:長野県による道路復旧状況の確認。


11月26日、国道148号(白馬村北城)の復旧支援のため派遣した無人化施工機械により道路上の障害物の一部を撤去。11月27日7:00に同被災箇所の状況調査を実施し、異常がないことを確認。TEC-FORCEと長野県の調整などを踏まえ、長野県による道路復旧が開始され、道路復旧の状況を確認。11月28日も引き続き道路復旧作業の現場状況を見つつ、早期復旧に協力する。



③TEC-FORCE派遣(道路班)

■11月27日の主な活動:現地調査の継続。

白馬村より野平地区・青鬼地区の法面の点検依頼を受け、野平地区の現地調査を実施。11月28日は青鬼地区の現地調査を実施する。また、白馬村より緊急点検の依頼を受けた村内の村道橋梁20箇所中10箇所完了。11月28日は残る10箇所の橋梁点検を実施する。



現地調査の状況

- 野平地区の現地確認、定点ポイントの設置及び初期測定、資料とりまとめを完了。
- 10箇所(対象20箇所)の点検を完了。

