

発生日時	平成 26 年 11 月 28 日 (金) 14 時 0 分			
工事情報	道路系事務所 一般土木工事			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	男	66	オペレータ	
事故概要	橋梁下部の掘削中にミニバックホウが転倒し、オペレータが機械の下敷きになり、死亡したものの。  労働災害-建設機械の稼働に関連した人身事故			

## 事故発生状況



・橋梁下部の掘削中にミニバックホウが転倒し、オペレーターが機械の下敷きになり、死亡した。(詳細調査中)