

発生日時	平成 26 年 5 月 27 日 (火) 11 時 10 分			
工事情報	河川系事務所 車両管理業務			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	—	—	—	第三者車両損傷
事故概要	<p>車両管理業務の車両が河川区域内の駐車スペースで方向転換をするため、車両を後退させたところ、後ろに停車していた第三者の車両のフロントバンパーにあたり損傷させたもの。</p> <p style="text-align: center;">公衆損害-第三者の負傷・第三者車両に対する損傷</p>			

事故発生状況



・車両管理業務の車両が河川区域内の駐車スペースで方向転換をするため、車両を後退させたところ、後ろに停車していた第三者の車両のフロントバンパーにあたり損傷させた。

・人身被害はなかった。

【事故発生原因】


・運転手の後方確認不足
など

【事故防止のポイント】

・車両安全運転教育の徹底
・周辺確認の徹底
など

発生日時	平成 26 年 9 月 12 日 (金) 11 時 30 分			
工事情報	道路系事務所 維持修繕工事			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	—	—	—	一般車両左前バンパー損傷
事故概要	維持工事のパトロール車が巡回終了後、出張所において、入庫するためにバックをした際、付近に駐車してあった一般車両と接触したもの。			
	公衆損害—第三者の負傷・第三者車両に対する損害			

事故発生状況



・維持工事のパトロール車が、午前中の巡回を終えて、出張所車庫に入庫しようとした際、車庫側に駐車していた第三者車両に誤って接触し、パトロール車の後方と第三者車両の前方(フロントバンパー)を損傷させた。



【事故発生原因】

- ・運転手の後方確認不足
など


【事故防止のポイント】

- ・車両安全運転教育の徹底
- ・周辺確認の徹底
など

発生日時	平成 27 年 1 月 26 日 (月) 12 時 30 分			
工事情報	河川系事務所 車両管理業務			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	-	-	-	一般車両前部バンパー損傷、官用車後部バンパー損傷
事故概要	車両管理業務の運行車両が駐車場で方向転換を行おうと左後方に後退した際、駐車していた一般車両に接触したものを。			
	公衆損害-第三者の負傷・第三者車両に対する損害			

事故発生状況

【状況図】



・当初、Uターンで出る予定(青色矢印の通り)だったが、回りきれないと判断し一度右へ頭を振り、左側の空きスペースを利用して方向転換しようとした。(①)

・左側に気をとられ、後方に駐車していた一般車両を見落としてしまった。(②)

・そのまま後退してしまったため、官用車の後方バンパー右側を被害者車両の前部バンパー左側に接触させた。(③)

【事故発生原因】

- ・運転手の後方確認不足
など

【事故防止のポイント】

- ・車両安全運転教育の徹底
- ・周辺確認の徹底
など