

発生日時	平成 26 年 6 月 23 日 (月) 16 時 30 分			
工事情報	道路系事務所 一般土木工事			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	男	36	作業員	
事故概要	木の伐採作業中、伐採した木が作業員の方に倒れて、木の下敷きとなり、1名が死亡したものの。 労働災害-資機材等の落下や下敷きで負傷			

事故発生状況



- ・事故発生時は、作業員7名により2人1組のペアで伐採作業を行っていた。事故時は、ともに「伐採担当」である被災者ともう一人がペアを組み、互いの倒木に挟まれない離隔をとって(約30~40m程度の離隔を確保)作業をしていた。
- ・倒木の際、予定していた方向とは異なる方向(被災者側)に倒木し、下敷きとなった。
- ・当該木には、ツル(φ4cm程度)が全体的に巻き付いていたため、予定外の方角へ倒れ込んだものと推測される。(詳細調査中)

【事故発生原因】

- ・詳細調査中

【事故防止のポイント】

- ・伐倒の際、危険を生ずるようなツル等は除去しておく。
など