

平成27年5月台風6号による直轄3ダムの状況

台風6号による各ダム地点の累加雨量は2～10mm程度でした。このため、ダムへの流入量の増加も僅かであったため、結果的に貯水位の変化はありませんでした。

■貯水池の状況

藤原ダム 平常時 平成27年5月12日 16時撮影



貯水位 645m02cm

出水後 平成27年5月13日 8時撮影



貯水位 645m20cm

相俣ダム 平常時 平成27年5月12日 16時撮影



貯水位 564m62cm

出水後 平成27年5月13日 10時撮影



貯水位 564m60cm

藪原ダム 平常時 平成27年5月12日 16時撮影



貯水位 562m15cm

出水後 平成27年5月13日 8時撮影



貯水位 562m21cm

■ダム下流地点の状況

湯原地点 平成27年5月12日 16時撮影



平成27年5月13日 8時撮影



小袖橋地点 平成27年5月12日 16時撮影



平成27年5月13日 8時撮影



上久屋地点 平成27年5月12日 16時撮影



平成27年5月13日 8時撮影

