

6月16日アオコ対策状況



1. 対策箇所: 北浦 武田川及び山田川河口部
2. 発生状況: 南風に乗って、北浦に発生したアオコが武田川河口部付近に集まり、アオコレベルが一時的に上昇しました。
3. 対策内容: 北浦と武田川及び山田川の合流点付近にアオコ
遡上防止用のフェンスを設置しました。