


点検箇所

番号	河川名	溪流名	施設名	公園名(利用状況)等	点検結果	備考
1	吾妻川	吾妻川	田代床固群	魚釣り、住民通行	問題なし	
2	吾妻川	吾妻川	三原床固群	運動場、学校・地元行事	問題なし	
3	吾妻川	吾妻川	大前床固群	地元行事、魚釣り、住民通行	問題なし	
4	吾妻川	赤羽根沢	赤羽根沢床固群、赤羽根沢砂防堰堤	公園、散策(芝桜)	問題なし	
5	吾妻川	白砂川	花敷床固群	花敷温泉、川遊び	問題なし	
6	片品川	片品川	土出床固群	親水公園、遊歩道	問題なし	
7	片品川	片品川	越本床固群	遊歩道	問題なし	
8	片品川	片品川	鎌田床固群	親水公園、遊歩道	問題なし	
9	片品川	不動沢	不動沢砂防堰堤	通路	問題なし	
10	片品川	片品川	摺淵床固群	遊歩道	問題なし	
11	片品川	片品川	老神床固群	遊歩道	問題なし	
12	片品川	平川	平川床固群	遊歩道・運動場	問題なし	
13	片品川	平川	千鳥床固群	運動場・親水公園	問題なし	
14	片品川	栗原沢	栗原川床固群	遊歩道・運動場	問題なし	
15	片品川	根利川	南郷床固群	遊歩道	問題なし	
16	片品川	根利川	新地川床固群	通路	問題なし	
17	烏川	滑川	滑川床固群	親水公園	問題なし	
18	烏川	榛名川	榛名砂防堰堤	親水公園	問題なし	
19	烏川	榛名川	榛名川上流砂防堰堤	榛名神社近傍、遊歩道	問題なし	
20	烏川	烏川	烏川上流砂防堰堤	川遊び、魚釣り	問題なし	
21	烏川	湯ヶ沢	湯ヶ沢床固群	ほたる観賞、散策	問題なし	
22	烏川	増田川	増田川床固群	川遊び、魚釣り	問題なし	
23	神流川	中の沢	中の沢第一砂防堰堤	魚釣り	問題なし	
24	神流川	神流川	乙母砂防堰堤	魚釣り、河原での水遊び	問題なし	
25	神流川	野栗沢	野栗沢上流床固群	魚釣り、住民通行	問題なし	
26	神流川	野栗沢	野栗沢砂防堰堤	野栗キャンプ場	問題なし	
27	神流川	野栗沢	野栗沢床固群	川遊び、公園	問題なし	
28	神流川	橋倉川	橋倉川第二砂防堰堤	遊び場	問題なし	
29	神流川	間物沢	猪平第二砂防堰堤	森林公園、遊歩道	問題なし	
30	神流川	間物沢	間物沢床固群	住宅地近傍	問題なし	
31	神流川	船子川	船子川床固群	ブナの森キャンプ場	問題なし	
32	神流川	神流川	柏木砂防堰堤	大寄公園	問題なし	

平成27年度 夏休み前 安全利用点検 位置図



(別紙様式-3)

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	吾妻川	溪流名	吾妻川
施設番号	3	施設名	大前床固群		

点検状況



点検日
H27. 6.30

(別紙様式-3)

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	片品川	溪流名	片品川
施設番号	8	施設名	鎌田床固群		

点検状況



点検日
H27. 6.25

(別紙様式-3)

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	烏川	溪流名	増田川
施設番号	22	施設名	増田川床固群		

点検状況



点検日
H27. 6.12

(別紙様式-3)

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	神流川	溪流名	間物沢
施設番号	30	施設名	間物沢床固群		

点検状況



点検日
H27. 6.18