

砂防設備の安全利用点検結果一覧表（1/2）

水系名	河川名	対象区域	点検対象施設名	点検結果	実施した応急措置	
		地先				
利根川 (渡良瀬川)	渡良瀬川	日光市足尾町間々地先	足尾砂防堰堤	<ul style="list-style-type: none"> ・堰堤左岸看板のぐらつき ・護岸横坂路転倒の恐れ ・護岸裏一部陥没(3箇所) ・四阿までの除草・伐採 ・右岸堰堤通行ドア鍵部異常 ・護岸袖部の樹木 ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・立入禁止看板の移設 ・注意看板設置 ・土のう詰め ・枝打ち及び除草必要有り ・鍵部修繕 	
		大畑沢	日光市足尾町愛宕下地先	大畑沢緑の砂防ゾーン	異常なし	
		深沢	日光市足尾町深沢地先	深沢五号砂防堰堤	異常なし	
			日光市足尾町久蔵地先	久蔵川二号砂防堰堤	異常なし	
	神子内川	日光市足尾町神子内地先	神子内川上流床固群	異常なし		
		日光市足尾町神子内地先	神子内川流路工	異常なし		
	内籠川	日光市足尾町向原地先	内籠川一号砂防堰堤	異常なし		
		日光市足尾町向原地先	内籠川二号砂防堰堤	異常なし		
	渡良瀬川	日光市足尾町通洞地先	通洞床固群	異常なし		
	小滝川	日光市足尾町石沢地先	小滝川四号砂防堰堤	異常なし		
		日光市足尾町銀山平地先	銀山平砂防堰堤	立入禁止テープの損傷	立ち入り禁止テープを設置	
	餅ヶ瀬川	日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川九号砂防堰堤	異常なし		
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川八号砂防堰堤	異常なし		
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川六号砂防堰堤	堰堤左岸枝繁茂	枝払い	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川三号砂防堰堤	異常なし		
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川二号砂防堰堤	異常なし		
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川一号砂防堰堤	木柵の破損	修理の上、立入禁止テープを設置	

砂防設備の安全利用点検結果一覧表 (2/2)

水系名	河川名	対象区域	点検対象施設名	点検結果	実施した応急措置
		地先			
利根川 (渡良瀬川)	黒坂石川	みどり市東町沢入地先	黒坂石川護岸	階段が通行不可	除草により階段スペースを確保
		袖丸沢	みどり市東町小中地先	袖丸沢二号砂防堰堤	異常なし
	小中川	みどり市東町小中地先	小中川砂防堰堤	異常なし	
		みどり市東町小中地先	小中川下流砂防堰堤	異常なし	
		みどり市東町小中地先	小中川床固群	異常なし	
	小黒川	桐生市黒保根町上田沢地先	小黒川三号砂防堰堤	異常なし	
		桐生市黒保根町水沼地先 みどり市東町荻原地先	関守床固群	危険注意喚起看板 目視できず、破損有	補修及び除草により目視可能に
	川口川	桐生市黒保根町宿廻地先	川口川下流砂防堰堤	異常なし	
		桐生市黒保根町宿廻地先	川口川下流流木対策堰堤	異常なし	
	深沢川	桐生市黒保根町宿廻地先	樽下床固	異常なし	
	渡良瀬川	みどり市大間々町上神梅地先	上神梅護岸	落石危険箇所あり	立入禁止テープの設置
		みどり市大間々町上神梅地先	神梅護岸	落石危険箇所あり	立入禁止テープの設置
		みどり市大間々町塩原地先	神梅床固群	異常なし	

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	渡良瀬川
施設名	銀山平砂防堰堤	区域番号	

是正前



・立入禁止テープ損傷、看板がめくれている | 点検日: H27. 7. 13

是正後



・立入禁止テープと看板の再掲示

対策日: H27. 7. 13

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	渡良瀬川
施設名	餅ヶ瀬川六号砂防堰堤	区域番号	


是正前



・堰堤左岸枝繁茂

点検日:H27. 7. 15

是正後



・枝払い完了

対策日:H27. 7. 15

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	渡良瀬川
施設名	餅ヶ瀬川一号砂防堰堤	区域番号	

是正前



・木柵がもろくなっている

点検日:H27. 7. 15

是正後



・木杭を打ち、テープで覆う

対策日:H27. 7. 15

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	黒坂石川
施設名	黒坂石川護岸	区域番号	

対策前



点検日:H27. 7. 13

対策後



階段及び看板周辺を除草

対策日:H27. 7. 13

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小黒川
施設名	関守床固群	区域番号	

対策前



点検日:H27. 7. 13

対策後



看板周辺を除草+看板を補修

対策日:H27. 7. 13

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	上神梅護岸	区域番号	

対策前



点検日:H27. 7. 13

対策後



落石等危険箇所への通路を立入禁止テープで封鎖

対策日:H27. 7. 13

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	神梅護岸	区域番号	

対策前



点検日:H27. 7. 13

対策後



落石等危険箇所への通路を立入禁止テープで封鎖

対策日:H27. 7. 13