

7月27日アオコ対策状況



作業前



作業中

作業後



1. 対策箇所 : 土浦港
2. 発生状況 : 東風に乗って、霞ヶ浦に発生したアオコが土浦港内に集まり、一部スカム状が見られました。
3. 対策内容 : 土浦港内に集まったアオコを放水により沈降されました。