


8月2日アオコ対策状況

作業前アオコ発生状況①



作業前アオコ発生状況②



アオコ攪拌作業後①



アオコ攪拌作業後②



1.対策箇所	土浦港
2.発生状況	レベル3～5のアオコが発生堆積
3.対策内容	作業船2隻にて攪拌作業
4.対策効果	堆積アオコは拡散、しレベル2になった。風向により港外へ流出している。