


中－1．身延町下田原地先

当該箇所を伐採する理由


- ① 樹木が洪水時の流れの阻害となります。
- ② 樹木により、河川の状況把握をする巡視の支障となります。
- ③ 樹木が倒れて流木になった場合、下流側の橋梁に引っかかったり、堤防に悪影響を及ぼす可能性があります。



伐採内容

- ◎伐採範囲 身延町下田原地先
富士川橋の下流約400mから
約200m区間(富士川左岸河川敷)
- ◎伐採面積 約10,000m²
- ◎伐採樹種 ハリエンヅ₁等

伐採予定箇所の状況




この情報はH27年8月現在の予定のため、現地の状況により、実際に伐採を行わなかったり、範囲を変更する場合があります。

中－2．身延町大島地先

当該箇所を伐採する理由

- ①樹木が洪水時の流れの阻害となります。
- ②樹木により、河川の状況把握をする巡視の支障となります。
- ③樹木が倒れて流木になった場合、下流側の橋梁に引っかかったり、堤防に悪影響を及ぼす可能性があります。

伐採予定箇所



伐採内容

- ◎伐採範囲 身延町大島地先
JR身延線 甲斐大島駅付近
約300m区間(富士川河川敷)
- ◎伐採面積 約60,000m²
- ◎伐採樹種 ハリシヅメ等

伐採予定箇所の状況



この情報はH27年8月現在の予定のため、現地の状況により、実際に伐採を行わなかったり、範囲を変更する場合があります。