


9月17日15時時点で被害箇所34箇所、対応済み箇所25箇所



鬼怒川の被災箇所・対策状況(2)

53k ~ 106k



鬼怒川

利根川



46 河岸洗掘
経過観察

28 河岸洗掘
通行止め

29 河岸洗掘
通行止め

31 河岸洗掘
通行止め

32 河岸洗掘
ブルーシート

30 潜水橋流出
通行止め

- 凡例
- × : 決壊
 - : 越水, 溢水
 - △ : 漏水
 - ▽ : 法崩れ, すべり
 - ◇ : 堤防洗掘
 - : 河岸洗掘
 - ※ : その他

- 凡例
- : 応急対策実施済み
 - : 対策実施中
 - : 経過観察中
 - : 新規追加

13鬼怒川L32.8k溢水

被災状況



大型土嚢積み実施状況



8鬼怒川R9.5k漏水

月輪工法実施状況



19鬼怒川L41k漏水

被災状況



釜段工法実施状況



○鬼怒川R37.5k漏水

月輪工法実施状況

