


9月出水による流入について

# 9月10日の流入について

- 9月10日の出水で、長い時間、旧流路への流入が発生しました。
- 出水が終わった、9月14日の段階でも、呑み口の横にある水路から排水が行われ続けている状況でした。
- 湿地の試験掘削を行った付近の横の道路が幅10mにわたって侵食されました。

○太郎右衛門橋水位の状況




○太郎右衛門橋から撮影 (9.14)



○旧水路からの流出状況 (9. 14)



○道路の侵食状況 (9. 14)



# 台風17号・18号に伴う荒川の出水状況





# 台風17号・18号に伴う荒川の出水状況





# 台風17号・18号に伴う荒川の出水状況





台風17号・18号に伴う荒川の出水状況



平成27年9月10日 16:00頃撮影 国土交通省荒川上流河川事務所