


平成28度 ゴールデンウィーク前 安全利用点検 位置図



番号	河川名	溪流名	施設名	流域別
1	吾妻川	吾妻川	田代床固群	吾妻川流域 5箇所
2	吾妻川	吾妻川	三原床固群	
3	吾妻川	吾妻川	大前床固群	
4	吾妻川	赤羽根沢	赤羽根沢床固群・砂防堰堤	
5	吾妻川	白砂川 長笹沢川	花敷床固群	
6	片品川	片品川	土出床固群	片品川流域 11箇所
7	片品川	片品川	越本床固群	
8	片品川	片品川	鎌田床固群	
9	片品川	不動沢	不動沢砂防堰堤	
10	片品川	片品川	摺淵床固群	
11	片品川	片品川	老神床固群	
12	片品川	平川	平川床固群	
13	片品川	平川	千鳥床固群	
14	片品川	栗原川	栗原川床固群	
15	片品川	根利川	南郷床固群	
16	片品川	根利川	新地川床固群	
17	烏川	滑川	滑川床固群	烏川流域 6箇所
18	烏川	榛名川	榛名砂防堰堤	
19	烏川	榛名川	榛名川上流砂防堰堤	
20	烏川	烏川	烏川上流砂防堰堤	
21	烏川	湯ヶ沢	湯ヶ沢床固群	
22	烏川	増田川	増田川砂防堰堤・床固群	神流川流域 10箇所
23	神流川	中の沢	中の沢第一砂防堰堤	
24	神流川	神流川	乙母砂防堰堤	
25	神流川	野栗沢	野栗沢上流床固群	
26	神流川	野栗沢	野栗沢砂防堰堤	
27	神流川	野栗沢	野栗沢床固群	
28	神流川	橋倉川	橋倉川第二砂防堰堤	
29	神流川	間物沢	猪平第二砂防堰堤	
30	神流川	間物沢	間物沢床固群	
31	神流川	船子川	船子川床固群	
32	神流川	神流川	柏木砂防堰堤	

点検箇所

番号	河川名	溪流名	施設名	公園名(利用状況)等	点検結果	備考
1	吾妻川	吾妻川	田代床固群	魚釣り、住民通行	進入防止柵転倒	進入防止柵補修
2	吾妻川	吾妻川	三原床固群	運動場、学校・地元行事	立入禁止措置破損	ロープによる応急措置
3	吾妻川	吾妻川	大前床固群	地元行事、魚釣り、住民通行	擬木柵破損 階段の張石のはがれ	ロープ及びテープによる応急措置
4	吾妻川	赤羽根沢	赤羽根沢床固群、赤羽根沢砂防堰堤	公園、散策(芝桜)	問題なし	
5	吾妻川	白砂川	花敷床固群	花敷温泉、川遊び	進入防止ロープたるみ	ロープ張り直し
6	片品川	片品川	土出床固群	親水公園、遊歩道	問題なし	
7	片品川	片品川	越本床固群	遊歩道	問題なし	
8	片品川	片品川	鎌田床固群	親水公園、遊歩道	問題なし	
9	片品川	不動沢	不動沢砂防堰堤	通路	問題なし	
10	片品川	片品川	摺淵床固群	遊歩道	問題なし	
11	片品川	片品川	老神床固群	遊歩道	問題なし	
12	片品川	平川	平川床固群	遊歩道・運動場	問題なし	
13	片品川	平川	千鳥床固群	運動場・親水公園	問題なし	
14	片品川	栗原沢	栗原川床固群	遊歩道・運動場	問題なし	
15	片品川	根利川	南郷床固群	遊歩道	問題なし	
16	片品川	根利川	新地川床固群	通路	問題なし	
17	烏川	滑川	滑川床固群	親水公園	問題なし	
18	烏川	榛名川	榛名砂防堰堤	親水公園	問題なし	
19	烏川	榛名川	榛名川上流砂防堰堤	榛名神社近傍、遊歩道	問題なし	
20	烏川	烏川	烏川上流砂防堰堤	川遊び、魚釣り	問題なし	
21	烏川	湯ヶ沢	湯ヶ沢床固群	ほたる観賞、散策	問題なし	
22	烏川	増田川	増田川床固群	川遊び、魚釣り	問題なし	
23	神流川	中の沢	中の沢第一砂防堰堤	魚釣り	問題なし	
24	神流川	神流川	乙母砂防堰堤	魚釣り、河原での水遊び	問題なし	
25	神流川	野栗沢	野栗沢上流床固群	魚釣り、住民通行	問題なし	
26	神流川	野栗沢	野栗沢砂防堰堤	野栗キャンプ場	問題なし	
27	神流川	野栗沢	野栗沢床固群	川遊び、公園	問題なし	
28	神流川	橋倉川	橋倉川第二砂防堰堤	遊び場	更なる注意喚起が必要	注意看板 1基増設
29	神流川	間物沢	猪平第二砂防堰堤	森林公園、遊歩道	問題なし	
30	神流川	間物沢	間物沢床固群	住宅地近傍	問題なし	
31	神流川	船子川	船子川床固群	ブナの森キャンプ場	更なる注意喚起が必要	注意看板 1基増設
32	神流川	神流川	柏木砂防堰堤	大寄公園	問題なし	

(別紙様式－3)

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	吾妻川	溪流名	吾妻川
施設番号	1	施設名	田代床固群		
是正前	 点検日 H28.4.13				
是正後	 破損した柵の 再設置 対策日 H28.4.13				

(別紙様式－3)

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	吾妻川	溪流名	吾妻川
施設番号	3	施設名	大前床固群		

是正前



点検日

H28.4.13

是正後



劣化した
目印交換

対策日

H28.4.13

(別紙様式－3)

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	吾妻川	溪流名	吾妻川
施設番号	5	施設名	花敷床固群		
是正前  点検日 H28.4.13 是正後  ロープたるみ 是正 対策日 H28.4.13					

(別紙様式－3)

安全利用点検結果写真

整備局名	関 東 地 方 整 局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水 系 名	利 根 川	幹 川 名	烏 川	溪 流 名	増田川
施設番号	2 2	施 設 名	増田川床固群		
是正前					
				点検日 H28.4.4	
是正後					
				注意喚起 措置	
				対策日 H28.4.4	

(別紙様式－3)

安全利用点検結果写真

整備局名	関 東 地 方 整 局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水 系 名	利 根 川	幹 川 名	神流川	溪 流 名	橋倉川
施設番号	2 8	施 設 名	橋倉川第二砂防堰堤		

是正前



点検日
H28.4.7

是正後



注意看板
1 基増設

対策日
H28.4.7

(別紙様式－３)

安全利用点検結果写真

整備局名	関 東 地 方 整 局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水 系 名	利 根 川	幹 川 名	神流川	溪 流 名	船子川
施設番号	3 1	施 設 名	船子川床固群		
是正前					
				点検日 H28.4.7	
是正後					
				注意看板 1 基増設	
				対策日 H28.4.7	