

鬼怒川・小貝川の安全利用点検を実施しました。

下館河川事務所管内では、河川の利用者が多くなるゴールデンウィーク前の4月に、河川を訪れた人が安全に利用できるよう点検を行い、危険と判断される箇所については対策を行い、安全の確保に努めています。

- ◇ 安全利用点検は、河川を利用する人が安全に利用できるかという観点で、堤防、護岸、河川敷（高水敷）階段などの施設やその周辺を主な点検対象としています。
- ◇ 点検は、下館河川事務所管内を7日間で当事務所職員を中心に延べ28人の体制で実施しました。また、黒子出張所、水海道出張所、藤代出張所では、河川愛護モニターの方にも同行してもらい「利用者の目線」で実施しました。
- ◇ 点検の結果、下館河川事務所管内の44箇所で対策が必要なことを確認し、4月25日までに対策を実施しました。
なお、河川を利用する際には、利用者自らが注意して利用されるよう、お願い致します。

【点検の実施状況】



低水護岸の点検状況



高水敷の点検状況



樋管の点検状況




階段の点検状況

【点検結果及び対策】

河川名	点検結果		ゴールデンウィーク前に実施した対策
	破損状況等	箇所数	
鬼怒川	立入禁止柵などの破損・不足	20	立入禁止柵及び注意看板の設置・補修など
	護岸目地からの雑草繁茂	3	除草
小貝川	立入禁止柵などの破損・不足	21	立入禁止柵及び注意看板の設置・補修など
総計		44	



【代表的な対策状況】

鬼怒川 右岸 108.13k 低水護岸（階段護岸）			
状況等	護岸目地からの雑草繁茂	対策	除草
			
点検日	平成28年4月18日	対策日	平成28年4月25日


鬼怒川 右岸 79.0k 河岸			
状況等	立入禁止柵などの破損	対策	立入禁止柵及び注意看板の設置
			
点検日	平成28年4月11日	対策日	平成28年4月15日

【代表的な対策状況】

鬼怒川 左岸 27.8k 鎌庭第二床固

状況等	注意看板の破損	対策	注意看板の補修
			
点検日	平成28年4月12日	対策日	平成28年4月21日

小貝川 右岸 63.5k 低水護岸

状況等	立入禁止柵などの不足	対策	立入禁止柵などの設置
			
点検日	平成28年4月12日	対策日	平成28年4月22日

小貝川 左岸 0.6k 低水護岸

状況等	注意看板の不足	対策	注意看板の設置
			
点検日	平成28年4月14日	対策日	平成28年4月20日

水際の深みに注意
 護岸の水際は、急に深くなっていますので、ご注意ください。
 ゴミは持ち帰りましょう！
国土交通省 下田河川事務所
 下田河川事務所
 連絡先 0207-83-6126