


基本データ		
位置情報	箇所ID	19-100725K
	路線名	一般国道52号
	キロ程	77.069KP
	単・交区分	交差点
	交差点名	下町交差点
	従道路	南アルプス市道
	箇所住所	南アルプス市小笠原
区間特性	座標	35.604576, 138.466319
	道路特性	信号有り
		4差路
		2車線以下×2車線以下
管理者情報	箇所延長(m)	100m
	道路管理者等	甲府河川国道事務所
	管轄警察署	南アルプス警察署

事故発生主要因							
番号	事故位置	昼夜	路面状態	当事者	事故類型	対策方針	具体的対策
1	交差点内	昼夜	乾燥	車両相互	右折時	走行車両への注意喚起	滑り止めカラー舗装
2							
3							
4							
5							
6							
7							



事故発生状況の整理		対策前	
		H17	～H20
死傷事故件数 [件]		4	
うち自転車関与 [件]		0	
うち歩行者関与 [件]		2	
死傷事故率 [件/億台km]		200.5	
死亡事故件数 [件]		0	
重大事故件数 [件]		1	
死傷者数 [人]		5	
重傷者数 [人]		1	
死者数 [人]		0	
昼夜 [件]	昼	3	75.0%
	夜	1	25.0%
	その他	0	0.0%
路面状態 [件]	舗装・乾燥	4	100.0%
	舗装・湿潤	0	0.0%
	舗装・凍結	0	0.0%
	舗装・積雪	0	0.0%
	その他	0	0.0%
当事者種別 [件]	自動車	1	25.0%
	二輪車	1	25.0%
	自転車	0	0.0%
	歩行者	2	50.0%
	その他	0	0.0%
1 当年齢 [件]	0～15歳	0	0.0%
	16～24歳	1	25.0%
	25～64歳	2	50.0%
	65歳以上	1	25.0%
	その他	0	0.0%
2 当年齢 [件]	0～15歳	0	0.0%
	16～24歳	0	0.0%
	25～64歳	2	50.0%
	65歳以上	2	50.0%
	その他	0	0.0%
事故類型 [件]	人対車両	2	50.0%
	正面衝突	0	0.0%
	追突	0	0.0%
	出合頭	0	0.0%
	左折時	0	0.0%
	右折時	1	25.0%
	その他車両相互	1	25.0%
	車両相互計	2	50.0%
	車両単独	0	0.0%
	その他	0	0.0%
道路線形	カーブ・勾配	0	0.0%
	カーブ・平坦	0	0.0%
	直線・勾配	0	0.0%
	直線・平坦	4	100.0%
	その他	0	0.0%

写真〔対策前〕

①

②

写真〔対策後〕

①

②



対策工種別評価									
番号	対象事故類型	具体的対策	対策実施年度		事前評価値		事後評価値		備考 (効果の判定)
			開始	完了	評価年	評価値	評価年	評価値	
1	右折時	滑り止めカラー舗装	H25	H25	H21～H24	0.3 [件/年]		[件/年]	[件/年] [％]
2						[件/年]		[件/年]	[件/年] [％]
3						[件/年]		[件/年]	[件/年] [％]
4						[件/年]		[件/年]	[件/年] [％]
5						[件/年]		[件/年]	[件/年] [％]
6						[件/年]		[件/年]	[件/年] [％]
7						[件/年]		[件/年]	[件/年] [％]

総合評価・追加対策の必要性