


基本データ		
位置情報	箇所ID	19-100733K
	路線名	一般国道52号
	キロ程	77.934KP
	単・交区分	交差点
	交差点名	(仮)小笠原1159交差点
	従道路	主要地方道12号韭崎南アルプス中央線
区間特性	箇所住所	南アルプス市小笠原1159
	座標	35.612138, 138.466546
	道路特性	信号無し 3差路 2車線以下×2車線以下
	箇所延長(m)	100m
管理者情報	道路管理者等	山梨県
	管轄警察署	南アルプス警察署

事故発生主要因							
番号	事故位置	昼夜	路面状態	当事者	事故類型	対策方針	具体的対策
1	交差点付近	昼夜	乾燥	車両相互	出会い頭	本線下り線直進車の走行路の明確化	ゼブラ設置
2	交差点付近	昼夜	乾燥	車両相互	出会い頭	本線下り線直進車の走行路の明確化	区画線劣化改善
3							
4							
5							
6							
7							



事故発生状況の整理		対策前	
		H22	～H25
死傷事故件数 [件]		1	
うち自転車関与 [件]		0	
うち歩行者関与 [件]		0	
死傷事故率 [件/億台km]		50.1	
死亡事故件数 [件]		0	
死傷者数 [人]		1	
重傷者数 [人]		0	
死者数 [人]		0	
昼夜 [件]	昼	1	100.0%
	夜	0	0.0%
	その他	0	0.0%
路面状態 [件]	舗装・乾燥	0	0.0%
	舗装・湿潤	1	100.0%
	舗装・凍結	0	0.0%
	舗装・積雪	0	0.0%
	その他	0	0.0%
当事者種別 [件]	自動車	1	100.0%
	二輪車	0	0.0%
	自転車	0	0.0%
	歩行者	0	0.0%
	その他	0	0.0%
1 当年齢 [件]	0～15歳	0	0.0%
	16～24歳	0	0.0%
	25～64歳	1	100.0%
	65歳以上	0	0.0%
	その他	0	0.0%
2 当年齢 [件]	0～15歳	0	0.0%
	16～24歳	0	0.0%
	25～64歳	1	100.0%
	65歳以上	0	0.0%
	その他	0	0.0%
事故類型 [件]	人対車両	0	0.0%
	正面衝突	0	0.0%
	追突	0	0.0%
	出合頭	1	100.0%
	左折時	0	0.0%
	右折時	0	0.0%
	その他車両相互	0	0.0%
	車両相互計	1	100.0%
	車両単独	0	0.0%
	その他	0	0.0%
道路線形	カーブ・勾配	0	0.0%
	カーブ・平坦	0	0.0%
	直線・勾配	0	0.0%
	直線・平坦	1	100.0%
	その他	0	0.0%

写真〔対策前〕


①

②

写真〔対策後〕

①

②



対策工種別評価									
番号	対象事故類型	具体的対策	対策実施年度		事前評価値		事後評価値		備考 (効果の判定)
			開始	完了	評価年	評価値	評価年	評価値	
1	出会い頭	ゼブラ設置	H27	H27	H22～H25	0.3 [件/年]		[件/年]	
2	出会い頭	区画線劣化改善	H27	H27	H22～H25	0.3 [件/年]		[件/年]	
3						[件/年]		[件/年]	
4						[件/年]		[件/年]	
5						[件/年]		[件/年]	
6						[件/年]		[件/年]	
7						[件/年]		[件/年]	

総合評価・追加対策の必要性	