



基本データ		
位置情報	箇所ID	19-T00476-000
	路線名	国道138号
	キロ程	2.254KP～2.772KP
	単・交区分	単路
	交差点名	富士吉田市上吉田1412-7～富士吉田市上吉田2310-6
	従道路	
区間特性	箇所住所座標	富士吉田市上吉田1412-7～上吉田2310-6
	道路特性	
	箇所延長(m)	278m
管理者情報	道路管理者等	甲府河川国道事務所
	管轄警察署	富士吉田 警察署

事故発生主要因						対策方針	具体的対策
番号	事故位置	昼夜	路面状態	当事者	事故類型		
1	上り	昼夜	乾燥	自動車相互	正面衝突	注意喚起	縁石改良
2	上り	昼夜	乾燥	自動車相互	追突	直進車両の速度抑制	3D路面表示
3							
4							
5							
6							
7							



写真〔対策前〕

写真〔対策後〕



対策工種別評価									
番号	対象事故類型	具体的対策	対策実施年度		事前評価値		事後評価値		備考 (効果の判定)
			開始	完了	評価年	評価値	評価年	評価値	
1	正面衝突	縁石改良	H27	H27	H22～H25	0.3 〔件/年〕	H28～H31	〔件/年〕	
2	追突	3D路面表示	H27	H27	H22～H25	0.3 〔件/年〕	H28～H31	〔件/年〕	
3									
4									
5									
6									
7									

総合評価・追加対策の必要性

事故発生状況の整理		対策前	
		H22	～H25
死傷事故件数〔件〕		2	
うち自転車関与〔件〕		0	
うち歩行者関与〔件〕		0	
死傷事故率〔件〕		0	53.5
死亡事故件数〔件〕		0	
重大事故件数〔件〕		0	
死傷者数〔人〕		3	
重傷者数〔人〕		0	
死者数〔人〕		0	
昼夜〔件〕	昼	2	100.0%
	夜	0	0.0%
	その他	0	0.0%
路面状態〔件〕	舗装・乾燥	2	100.0%
	舗装・湿潤	0	0.0%
	舗装・凍結	0	0.0%
	舗装・積雪	0	0.0%
	その他	0	0.0%
当事者種別〔件〕	自動車	2	100.0%
	二輪車	0	0.0%
	自転車	0	0.0%
	歩行者	0	0.0%
	その他	0	0.0%
1 当年齢〔件〕	0～15歳	0	0.0%
	16～24歳	1	50.0%
	25～64歳	1	50.0%
	65歳以上	0	0.0%
	その他	0	0.0%
2 当年齢〔件〕	0～15歳	0	0.0%
	16～24歳	0	0.0%
	25～64歳	2	100.0%
	65歳以上	0	0.0%
	その他	0	0.0%
事故類型〔件〕	人対車両	0	0.0%
	正面衝突	1	50.0%
	追突	1	50.0%
	出合頭	0	0.0%
	左折時	0	0.0%
	右折時	0	0.0%
	その他車両相互	0	0.0%
	車両相互計	2	100.0%
	車両単独	0	0.0%
	その他	0	0.0%
道路線形	カーブ・勾配	2	100.0%
	カーブ・平坦	0	0.0%
	直線・勾配	0	0.0%
	直線・平坦	0	0.0%
	その他	0	0.0%