



整理番号： 19-T02236-000 大月市猿橋町殿上51～殿上38

基本データ		
位置情報	箇所ID	19-T02236-000
	路線名	国道52号
	キロ程	92.252KP 92.552KP
	単・交区分	単路
	交差点名	大月市猿橋町殿上51～殿上38
	従道路	
区間特性	箇所住所	大月市猿橋町殿上51～殿上38
	座標	
管理者情報	道路延長(m)	300m
	道路管理者等	甲府河川国道事務所
	管轄警察署	南アルプス警察署

事故発生主要因							
番号	事故位置	昼夜	路面状態	当事者	事故類型	対策方針	具体的対策
1	上下	昼夜	乾燥	自動車相互	追突	直進車の速度抑制	減速路面表示
2	上下	昼夜	乾燥	自動車相互	出会い頭	直進車への注意喚起	法定外看板「車両出入り注意」
3							
4							
5							
6							
7							



事故発生状況の整理		対策前	
		H22	～H25
死傷事故件数 [件]		8	
うち自転車関与 [件]		1	
うち歩行者関与 [件]		1	
死傷事故率 [件/100km]		96.7	
死亡事故件数 [件]		0	
重大事故件数 [件]		0	
死傷者数 [人]		11	
重傷者数 [人]		0	
死者数 [人]		0	
昼夜 [件]	昼	7	87.5%
	夜	1	12.5%
	その他	0	0.0%
路面状態 [件]	舗装・乾燥	7	87.5%
	舗装・湿潤	1	12.5%
	舗装・凍結	0	0.0%
	舗装・積雪	0	0.0%
	その他	0	0.0%
当事者種別 [件]	自動車	6	75.0%
	二輪車	0	0.0%
	自転車	1	12.5%
	歩行者	1	12.5%
	その他	0	0.0%
1 当年齢 [件]	0～15歳	0	0.0%
	16～24歳	2	25.0%
	25～64歳	5	62.5%
	65歳以上	1	12.5%
	その他	0	0.0%
2 当年齢 [件]	0～15歳	0	0.0%
	16～24歳	1	12.5%
	25～64歳	6	75.0%
	65歳以上	1	12.5%
	その他	0	0.0%
事故類型 [件]	人对車両	1	12.5%
	正面衝突	0	0.0%
	追突	5	62.5%
	出合頭	2	25.0%
	左折時	0	0.0%
	右折時	0	0.0%
	その他車両相互	0	0.0%
	車両相互計	7	87.5%
	車両単独	0	0.0%
	その他	0	0.0%
道路線形	カーブ・勾配	8	100.0%
	カーブ・平坦	0	0.0%
	直線・勾配	0	0.0%
	直線・平坦	0	0.0%
	その他	0	0.0%



対策工種別評価											
番号	対象事故類型	具体的対策	対策実施年度		事前評価値		事後評価値		対策効果		備考 (効果の判定)
			開始	完了	評価年	評価値	評価年	評価値	増減数	増減率	
1	追突	減速路面表示	H27	H27	H22 ～H25	1.3 [件/年]	H28 ～H31	[件/年]	[件/年]	[%]	
2	出会い頭	法定外看板「車両出入り注意」	H27	H27	H22 ～H25	0.5 [件/年]	H28 ～H31	[件/年]	[件/年]	[%]	
3											
4											
5											
6											
7											

総合評価・追加対策の必要性	