

7月20日アオコ対策状況




作業前アオコ発生状況



放水によるアオコ沈降作業



アオコ対策作業後



コメント

1. 対策箇所: 石岡市三村付近
2. 発生状況: 流入水路の周辺にアオコが吹き寄せられ、腐敗臭もしてレベル6に達していました。
3. 対策内容: 水中ポンプ1台を運転し、アオコを沈降させました。
4. 対策効果: アオコレベル6をアオコレベル2~3程度まで改善しました。